

المنتج: ثاقبة أوراق

تقديم:


هي أداة مكتبية تستخدم لإنشاء ثقوب في أوراق ، غالبا لغرض جمع الأوراق في ملف أو مجلد

طريقة الإستعمال:


الضغط على حلقة الارتكاز (5) لثقب الأوراق بواسطة المخرز (4) بعد وضعها منظمة على حلقة الكبح (3) ...

عند الكف عن الضغط يعود المخرز (4) إلى وضعيته الأصلية بواسطة النابض (7) ...


الرسم عدد 1



الرسم عدد 3



الرسم عدد 2



الرقم	العدد	التسمية	المادة
8	2	برغي التثبيت	فولاذ
7	1	نابض	فولاذ
6	1	مشبك	فولاذ
5	1	حلقة إرتكاز	بلاستيك
4	1	مخرز	فولاذ
3	1	حلقة كبح	خلانط النحاس
2	1	هيكل	فولاذ
1	1	قاعدة	فولاذ

1. رجوعاً إلى الصفحة 1، أكمل ترقيم القطع بالرسم عدد 2 .

2 ن

8*(0.25)

0.5 ن

0.5 ن

0.5 ن

0.25 ن

غير قابل للتفكير

قابل للتفكير

هل هو ربط :

0.5 ن

5. ماهو العنصر المستعمل لتثبيت الهيكل (2) مع المخرز (4)؟

0.25 ن

غير قابل للتفكير


قابل للتفكير

هل هو ربط :

1 ن

6. أتم ترتيب مراحل التركيب حسب ما يناسب الصور:


4*(0.25)



3 ن

6*(0.5)

7. أتم مخطط التركيب :



رجوعاً إلى الصفحة 1

1. أربط يسهم كل رسم بتسميته المناسبة :

2.25 ن

3*(0.75)

- رسم شامل
- رسم تعريفي
- رسم ثلاثي أبعاد
- رسم مفكك

- الرسم عدد 1
- الرسم عدد 2
- الرسم عدد 3

0.25 ن

2. ماهو الهدف من الرسم عدد 1 : معرفة الملامح العامة للمنتج
 معرفة طريقة تركيب قطع المنتج

0.25 ن


3. ماهو اسم الجدول الموجود بالرسم عدد 3 : جدول البيانات المدونة

2 ن

4*(0.5)

القطعة رقم 2

4. أذكر العمليات التقنية المنجزة على القطعة رقم 2 :



0.25 ن

5. ماهو شكل القطعة رقم 2 : موشورية إسطوانية

2 ن


4*(0.5)

6. أجب بـ "صواب" أو "خطأ" :

- المقاس A4 أكبر من المقاس A3 .
- سلم 2:1 هو سلم تصغيري .
- الوحدة المعتمدة في الرسم التقني هي الصنتمتر .
- يستعمل الخط الرقيق المتقطع لرسم الأضلاع الظاهرة .

الرسم ثلاثي الأبعاد

أراد تلاميذنا إعطاء مظهر جذاب لثاقبة الأوراق ،
وذلك بإنجاز رسم ثلاثي الأبعاد لحرف L . حتى يتمكنوا من
إهداءها لصديقتهم " لينا " لتفوقها في مادة التكنولوجيا.



أنجز على الشبكة رسم ثلاثي الأبعاد إنطلاقاً من الوجه الأمامي ، وحسب المعطيات التالية :



السّمك = 50 مم	عامل الإستهراب $K = 0.5$	زاوية الإستهراب 30°	اتجاه النظر اليمن العلوي
----------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

طول الخط المائل = × =
1 ن

3.5 ن

7°(0.5)

مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح : Page Facebook



الإصلاح

المنتج: ثاقبة أوراق

تقديم:

هي أداة مكتبية تستخدم لإنشاء ثقوب في أوراق ، غالبا لغرض جمع الأوراق في ملف أو مجلد

طريقة الإستعمال:


الضغط على حلقة الارتكاز (5) لثقب الأوراق بواسطة المخرز (4) بعد وضعها منظمة على حلقة الكبح (3) ...

عند الكف عن الضغط يعود المخرز (4) إلى وضعيته الأصلية بواسطة النابض (7) ...


الرسم عدد 1



الرسم عدد 3



الرسم عدد 2



الرقم	العدد	التسمية	المادة
8	2	برغي التثبيت	فولاذ
7	1	نابض	فولاذ
6	1	مشبك	فولاذ
5	1	حلقة إرتكاز	بلاستيك
4	1	مخرز	فولاذ
3	1	حلقة كبح	خلانط النحاس
2	1	هيكل	فولاذ
1	1	قاعدة	فولاذ

التفكيك والتركيب

1. رجوعاً إلى الصفحة 1، أكمل ترقيم القطع بالرسم عدد 2.

2

8*(0.25)

0.5

2. ماهو عدد أنواع القطع المكونة لثاقبة الأوراق : **8 قطع**

0.5

3. ماهي المادة التي صنعت منها حلقة إرتكاز (5) : **بلاستيك**

0.5

4. بواسطة ماذا تم الربط بين القطعة (1) و (2) ؟ **بواسطة برغي التثبيت رقم (8)**

0.25

غير قابل للتفكيك

قابل للتفكيك

للم هل هو ربط :

0.5

5. ماهو العنصر المستعمل لتثبيت الهيكل (2) مع المخرز (4) ؟ **المشبك رقم (6)**

0.25

غير قابل للتفكيك




قابل للتفكيك

للم هل هو ربط :

6. أتم ترتيب مراحل التركيب حسب ما يناسب الصور:

1

4*(0.25)



3

6*(0.5)

7. أتم مخطط التركيب :




قواعد الرسم

رجوعاً إلى الصفحة 1

1. أربط بسهم كل رسم بتسميته المناسبة :

2.25 ن

3*(0.75)



0.25 ن

2. ماهو الهدف من الرسم عدد 1 : معرفة الملامح العامة للمنتج
 معرفة طريقة تركيب قطع المنتج

0.25 ن


3. ماهو اسم الجدول الموجود بالرسم عدد 3 : جدول البيانات المدونة

2 ن

4*(0.5)

القطعة رقم 2

4. أذكر العمليات التقنية المنجزة على القطعة رقم 2 :



0.25 ن

5. ماهو شكل القطعة رقم 2 : موشورية اسطوانية

2 ن

4*(0.5)


6. أجب بـ "صواب" أو "خطأ" :

خطأ
خطأ
خطأ
خطأ

- المقاس A4 أكبر من المقاس A3 .
- سلم 2:1 هو سلم تصغيري .
- الوحدة المعتمدة في الرسم التقني هي الصنتمتر .
- يستعمل الخط الرقيق المتقطع لرسم الأضلاع الظاهرة .

الرسم ثلاثي الأبعاد

أراد تلاميذ 7 أساسي إعطاء مظهر جذاب لثاقبة الأوراق ،
وذلك بإنجاز رسم ثلاثي الأبعاد لحرف L . حتى يتمكنوا من
إهداءها لصديقتهم " لينا " لتفوقها في مادة التكنولوجيا.



أنجز على الشبكة رسم ثلاثي الأبعاد إنطلاقاً من الوجه الأمامي ، وحسب المعطيات التالية :

السّمك = 50 مم	عامل الإستهراب $K = 0.5$	زاوية الإستهراب 30°	اتجاه النظر اليمن العلوي
----------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

طول الخط المائل = السّمك $\times K = 0.5 \times 50 = 2.5$ مم

1 ن

3.5 ن

7°(0.5)

مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح : Page Facebook

